



Lochbilder analog Teil Nr. 1.00/2.00

Die Verschraubung der Dilatation soll im Herstellerwerk erfolgen.

Schweißnähte 3⁺²₋₀ II MAG

Analog TL-SP 99
Zeichnung Nr.: 138

Zchg. Nr. L1.3-102
Stand: 12/04

**Schutzplankenholme Profil A und B
Dilatationsstoss $\Delta L \leq 640$ mm**

Teil Nr. 17.00 / 17.01
Teil Nr. 17.02 / 17.03
Teil Nr. 17.04 / 17.10
Teil Nr. 17.11 / 17.12
Teil Nr. 17.13 / 17.14



Gütegemeinschaft Stahlenschutzplanken e.V.